

Кровать Nivola-1

Инструкция по сборке



Размеры спального места:

Ширина: 1400; 1600; 1800.

Длина: 1900; 2000.

Перед сборкой проверьте комплектность фурнитуры и внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Сборку рекомендуется производить на ровном полу. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Инструменты для сборки: крестовая отвертка или шуруповерт.

Комплект поставки			
Номер детали	Наименование	Кол-во, шт.	Нах-ся в пакете №
1	Головная спинка кровати	1	1
2	Боковая царга кровати	2	2
3	Ножная спинка кровати	1	3
4	Поперечная металлическая балка (1600/1800 мм)	2	4

Комплект фурнитуры

Ф-1  Винт М8х25 44 шт.	Ф-2  Шпилька М8х70 2 шт.	Ф-3  Гайка-барашек М8 2 шт.	Ф-4  Опора для балки 4 шт.
Ф-5  Уголок крепежный 4 шт.	Ф-6  Уголок опорный 2 шт.	Ф-7  Кронштейн 4 шт.	

Этапы сборки.

1. Освободите детали от упаковочной пленки, осмотрите на наличие механических повреждений, проверьте комплектность (см. таблицу).
2. В отверстия на верхней части боковых царг (дет. 2) ввинтите шпильки (Ф-2). Боковые царги (дет. 2) присоедините к головной спинке кровати (дет. 1) слева и справа, вставляя шпильку в отверстие в боковине головной спинки (**рис. 1**).




рис. 1

3. Расстегнув молнии на задней части головной спинки (дет. 1), закрутите гайки-барашки (Ф-3) на шпильки (Ф-2) внутри корпуса головной спинки (дет.1) (**рис. 2**).




рис. 2

4. С помощью крепежных уголков (Ф-5) и винтов М8х25 (Ф-1) стяните нижние части головной спинки (дет. 1) и боковых царг (дет.2). Далее установите кронштейны (Ф-7) с помощью винтов Ф-1 (**рис. 3**).



рис. 3

5. Повторите действия из пункта 4 для ножной спинки (дет. 3), установив ее между боковых царг (дет. 2).
6. Установите опоры для балок (Ф-4) на сами балки (дет. 4) (рис. 4). Далее установите обе балки между боковыми царгами кровати (дет. 2), закрепите с помощью винтов (Ф-1) (рис. 5).





рис. 4

рис. 5

7. Установите на головной и ножной спинках кровати (дет.1,3) опорные уголки (Ф-6), закрепите с помощью винтов (Ф-1) так, как это показано на рис. 6.



рис. 6

Сборка кровати завершена.

Внимание! Кровать в собранном виде передвигать только полностью поднимая!

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции.
Убедительно просим Вас принять к сведению настоящую информацию для потребителей и следовать ее рекомендациям.

Условия эксплуатации и рекомендации по уходу.

Изделие, транспортируемое в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой тряпкой.

Сборку изделия производить согласно инструкции предприятия-изготовителя. После сборки необходимо наклеить ярлык, находящийся в пакете с фурнитурой, на невидимую поверхность изделия.

Установка изделия должна осуществляться на твердую и ровную поверхность, в собранном виде перемещение производить только полностью поднимая.

Изделие рекомендуется применять в отапливаемых помещениях, использовать только по назначению, защищать от попадания прямых солнечных лучей, не размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.

Поверхности деталей изделия следует оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений.

Гарантия изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 18 месяцев. Производитель гарантирует соответствие изделия ТУ предприятия изготовителя при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу. В течение действия гарантийного срока производитель рассматривает претензии потребителей по качеству изделий и производит их ремонт или замену.

Для предъявления претензии необходимо в обязательном порядке предоставить информацию с этикетки.

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за изделием, претензии не принимаются.

В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделий.